

Num. Police : -

Num. Sinistre : -

Réf. Donneur d'ordres : 28327

Date de sinistre : -

Nature de l'évènement : SINISTRE

Date d'examen : 06/03/2019

Expert signataire : LANG Sébastien 004162-VE

Examineur : POSTEL Quentin

Num. Véh. (flotte) : -



RAPPORT RELATIF AU VEHICULE SUIVANT :

Citroën Jumper Fourgon (Y) (14-) HDI

Immatriculation (A) BY-450-FN

VIN (E) VF7YAAMFB12055697

Kilométrage -

Année : 2011, Type Mines : YAAMFBBX, Date de MEC (B) : 28/11/2011, Carrosserie (J3) : FOURGON AVEC PAROIS ET TOIT RIGIDES, Puissance (cv fiscaux) (P6) : 7, Boite de vitesse : -, Genre (J1) : CTTE, Couleur : BLANC, Nature peinture : Opaque Vernis, Energie (P3) : GAZ-OIL, Nb. Places assises : 2, Nb. Portes : -, Nationalité : FRANCE, Date établi. du certif. d'immat. : 29/07/2017, TVA récup. ? : NON

Etat général

Véhicule techniquement réparable OUI

Véhicule éco. réparable OUI

Procédure V.E. NON

	€ H.T.	€ T.T.C.
Valeur à neuf		
Valeur VRADE		
Valeur résiduelle		
Diff. des valeurs		

T.V.A. : NULL

Lieu d'examen

Adresse

Rapport estimatif sous les réserves d'usage sans présumer de l'état des organes non accessibles sans démontage, de l'évolution des désordres avant que les travaux n'interviennent. Examen de véhicule sur photos transmises par DRIVY.

Dommages relevés: Latéral arrière gauche.

Conclusions (Montants exprimés en euros)

	Tps (U.T)	Taux (€ H.T.)	Remise %	Total € H.T.
T2	5	70	0	350
TP	5	70	0	350
lp	5	30	0	150

Total M.O. 350,00

Total pièce(s) 32,83

Total Forfait 5,00

Total Peinture 500,00

Total HT 887,83

Montant TVA 177,57

Total TTC 1 065,40

* T : Tôlerie, M : Mécanique, S : Sellerie, E : Electricité, D : Débosselage.

Durée des travaux théorique : 2 jr(s). (T.V.A. 20%)

Coût d'immobilisation : 0,00 €

Personnes présentes, signatures :

Propriétaire / locataire :

Réparateur / réceptionnaire :

Confié à :

Expert signataire : LANG Sébastien 004162-VE

Examineur : POSTEL Quentin

Evènement 1 ARRIÈRE LATÉRAL GAUCHE

Intensité Légère Angle 225°



Total M.O.	350,00
Total pièce(s)	32,83
Total Forfait	5,00
Total Peinture	500,00
Total HT	887,83
Montant TVA	177,57
Total TTC	1 065,40

Qté	ELEMENT / LIBELLE	Réf. Constructeur	Opération	P.U. (€H.T.)	Vêt.	Rem	T1	T2	T3	Tp
1	MOULURE PANNEAU LATERAL G		Échange	32.83	0	0	0	0	0	0
1	PANNEAU LATERAL G		Réparation/Peinture	0	0	0	0	2.5	0	4
1	BAS DE CAISSE G		Réparation/Peinture	0	0	0	0	2.5	0	1
1	ERD		Forfait Ech.	5	0	0	0	0	0	0

Photos des dommages



null (2)



null (3)



null (4)



null (5)